

УДП: розпочат доковий ремонт буксирів

В минулому році за ініціативою УДП на одному з судноремонтних підприємств українського Придунав'я був розпочатий доковий ремонт буксирів, адже сліп КСБСРЗ не пристосований для роботи з суднами такої ваги (це можна буде робити у перспективі після модернізації сліпу заводу).

Всі необхідні запчастини закуплені вчасно, але підрядник все ще не виконав замовлення, посилаючись на різні причини (завантаження, дефіцит технічного персоналу, тощо). Приймаються всі заходи для того, щоб пришвидшити завершення ремонту. Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко у Telegram.

<https://web.telegram.org/z/#-1758242621>